

令和8年7月19日の 土砂災害危険警報等発表に係る 被害報（第2報）

青森県危機管理局

（令和8年7月21日15:00時点）



青森県

1 レベル4 危険警報、レベル3 警報の発表状況（気象庁情報）

7月19日	
04:10	土砂災害危険警報 発表 （外ヶ浜町）
06:30	大雨警報 発表 （五所川原市、中泊町）
07:12	土砂災害危険警報 発表 （むつ市）、大雨警報発表（外ヶ浜町）
07:20	大雨警報 発表 （今別町）
08:14	大雨警報 発表 （むつ市）
09:17	土砂災害危険警報 解除 （むつ市、外ヶ浜町：レベル2 土砂災害注意報に切替）
10:09	大雨警報 解除 （むつ市）
11:15	大雨警報 解除 （五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町）

2 県及び市町村の対応

【県の対応】

7月19日 04時10分 青森県災害警戒本部及び地方支部（東青）設置
05時15分 第1回災害情報連絡員会議開催
07時12分 下北地方支部設置
15時00分 青森県災害警戒本部及び地方支部廃止

【市町村の対応】

災害警戒本部設置市町村：3市町村

むつ市（7月19日 7時12分設置、9時17分廃止）

今別町（7月19日 7時30分設置、12時00分廃止）

外ヶ浜町（7月19日 9時10分設置、14時00分廃止）

避難情報発令状況：高齢者等避難（外ヶ浜町（9時10分発令、14時00分解除））

3 被害の概要

人的被害	死者：なし 負傷者：なし
建物等被害	住家：床下浸水 1 件（今別町 1 件） 非住家：なし
110番、119番 通報	○県警：0 件 ○消防：0 件
高齢者等避難及び 避難者の状況	高齢者等避難：対象世帯数1,164世帯、対象人数2,482人 （外ヶ浜町（9時10分発令、 <u>14時00分解除</u> ）） 避難者数：1 人
避難所開設	避難所開設数：2 か所（外ヶ浜町；外ヶ浜町役場、南沢集会所）



部局名 県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

・道路課

【県管理道路通行止め】

1. 国道339号 土砂崩れ L=19.7km (中泊町中小泊山国有林～外ヶ浜町三厩龍飛)
規制開始：7月19日10：00～ 解除日時：7月19日17：00 ※被災箇所L=50mは片側交互通行へ移行
2. (主)今別蟹田線 路面冠水・土砂流出 L=70m (外ヶ浜町蟹田小国字西小国山)
規制開始：7月19日10：00～ 解除日時：7月19日14：00
3. (一)三厩小泊線 路肩崩落、路面流出、倒木 L=19.2km (外ヶ浜町三厩増川山～中泊町小泊)
規制開始：7月19日10：00～ 解除予定：未定
路肩崩落 2箇所：応急対策完了、倒木 1箇所：撤去完了、
路面流出：流水が継続しているため天候を見ながら作業に着手する予定。

・河川砂防課


【県管理河川】 (調査継続中、冠水解消)

- ①蟹田川 水田冠水 2箇所、河川工事現場被災 1箇所
- ②今別川 護岸崩落 4箇所、土羽護岸崩落 1箇所、水田土砂流入 2箇所
- ③今泉川 畑冠水 1箇所
- ④山王川 溢水により河川管理用道路冠水
- ⑤小泊川 町道、水田冠水 1箇所

部局名 県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 上水道施設 7月19日13:30 外ヶ浜町平舘地区において、396世帯で水濁り発生。→給水車対応
7月20日20:55 濁り解消し通常の給水に切替。（復旧済み）





青森県

県管理道路

1. 国道339号



7月21日09:00時点

2. (主)今別蟹田線





3. 三厩小泊線

路肩崩落



路肩崩落


The main image shows a significant landslide on a road shoulder. A large, exposed cross-section of brown soil and rock has collapsed from the edge of the road. Green vegetation is visible on the remaining slope and in the foreground. An inset image in the bottom right corner shows a white car driving on a narrow road that appears to be built on a steep, unstable slope. The road is bordered by a blue tarp and orange safety barriers.

路肩崩落



The main image shows a large, exposed area of brown soil and rock on a road shoulder, indicating a landslide. The soil is uneven and shows signs of erosion. Green vegetation is visible on the left and right sides of the exposed area. The inset image shows a white car driving on a road. The shoulder of the road is covered with a blue tarp, and there are orange traffic cones placed along the edge of the road.

路肩崩落(応急対策完了)




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 令元情使、第634号)



青森県

県管理河川



③今泉川



④山王川





青森県

県管理河川

①蟹田川



⑤小泊川



②今別川

